




一. 前言

淄博圆通环境检测有限公司于2023年8月19日对山东万达化工有限公司废水在线设备进行比对监测。

二、依据

(1)《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

(2)《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）

(3)《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ354-2019）

(4)《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）

(5)《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》（2011）

三、标准

COD_{Cr}和氨氮比对试验总数应不少于3个数据对，其中2对实际水样比对试验相对误差（A）应满足表1的要求，质控样测定的相对误差[redacted]表1的要[redacted]测和质控样考核均合格，此次比对监测结果判定为合格。

表1 水污染源在线监测仪器运行技术指标

仪器类型	技术指标		

四、工况

淄博圆通环境检测有限公司[redacted]在对企业废水总排 LFH2001 型 COD 在线检测仪和 LFH2013 型氨氮水质自动分析仪的在线比对监测过程中，企业生产设备正常且稳定运行，生产负荷达到 80%以上，污水在线监测系统运行正常。

此页以下空白

五、监测结果

表2 废水污染源COD自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场监测日期	2023.8.19
测点名称	总排口	分析日期	2023.8.19
工况	80%	样品类型	水
测试项目	COD	自动仪器测量范围（mg/L）	10-1000

表3 废水污染源氨氮自动监测设备比对监测结果表


被测企业名称	山东万达化工有限公司	现场监测日期	2023.8.19
测点名称	总排口	分析日期	2023.8.20
工况	80%	样品类型	水
		自动仪器测量范围	

附件：

附件 1：在线设备数据



附件 2：现场采样原始记录



说　明

1．本检测报告未加盖CMA章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2．