技术有限公司

年 月 日

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告[illegible]关法规、协议和技术文件进行

[illegible]授签字人、审核人签字无效，未加盖检验

检测专

[illegible]

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ20[illegible]

企业单位	[illegible]橡胶分厂	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.6.13	检验日期	2023.6.14-6.15
采样人员	[illegible]、隋玉斌、余天洋	检验人员	许新玲、胡瑞、杨晓英等
样品特征	气态、固态、液态	样品数量	10

型号	检测报告	检测
FLC-16025	友气、低浓度	
AZ8910	污染源	
YQ3000-D	总烃、甲烷和非	
AUJW-120D	水质 镍的	
NVN-800	测定 臭焰原	
TAS-990		
GIC-7820		
IKB-6D		

限		
mg/m³		
7ng/m³		
ng/L		

编号 3 5 5 4 0 5 0

共 4 页

2023-0661

次	
0	FQ20230613L9
8	4.56
31	7

测 报 告

水检测结果

因子	检测结果		
mg/L）	FS20230613L1	FS20230613L2	FS2023061 3L3
	0.05L	0.05L	0.05L

测标准及方法。

并在有效期内。

气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
100.1	1.4	2	0	W

束）