



环境检测有限公司

环境检测报告

（编号：XXXXXXXXXX）

检测单位：环境检测有限公司

检测日期：2023年10月10日

检测地点：XXXXXXXXXX

检测项目：XXXXXXXXXX

检测人员：XXXXXXXXXX

检测结论：XXXXXXXXXX

说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、本检测报告盖有CMA认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带样品，本公司只负责检测，检测结果由委托单位负责，但检测过程由本公司负责。

7、本检测报告不得作为鉴定、评估、审批及商品宣传用。

8、重复性试验不进行复检。

9、对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

10、不可重复

11、委托方
12、请，逾期

13、本

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-Q1112020

SDSA-HJ2025-0813222

山东威远化工有限公司顺丁橡胶

采样日期 2023.8.25

检验日期 2023.8.25-8.27

采样人员

余大志、王康磊、焦维鹏、隋玉斌、
刘彦波

检验人员

许新玲、胡瑞、杨晓
英等

样品特征

气态、固态、液态

样品数量

100g

检测结果

正辛烷-4，异丙基苯-4，正己烷-1，
正庚烷，正庚烷-1，正庚烷-2，正庚烷-3

检测单位

检测日期



量法	重量法	滴定度	分光光度法	检查限
				1.0mg/mL
				0.07mg/mL
				0.05mg/L

设备编号	设备名称	规格	数量	单位	备注
1	34				
4	51				
4	79				
4	44				
4	43				
1	01				
4	55				
1	22				

表 3-1

有组织废气检测结果

DA001 干燥废气排气筒

高度 (m)
内径 (m)
2023 年 8 月 25 日

检测结果

第一次

230	FQ2023
L1	0825L2
8	3.50
	3.65
	0.182

第二次

FQ2023	FQ20230	FQ202308
0825L3	825L4	25L6
3.46	3.51	3.35
	3.54	
	0.175	

FQ20230825L4

1.6	FQ20230825L4
0.0739	1.9
49945	0.940
4.2	49493
9.54	4.0
43	9.38
	41

第三次

Q20230	FQ20230
825L7	825L8
3.41	3.73
	3.51
	0.178
	FQ20230825L7
	1.8
	0.0913
	50704
	1.2
	9.66
	42

认证章、检验检测专用章和骑缝章

骑缝章

月 25 日		W001 工艺废水排放口		检测点位	
出限”加标志位“L”		表示测定结果低于分析方法检出限		检测因子	
措施及结果		总镍		检测结果	
测废气、废水，		对于检测项目采用相应检测标准及		FS20230825L1	
验所用分析仪器型		部经计量检定部门检定合格，并		FS20230825L3	
果		方法。		0.05L	
位		在有效期内。		20230825L2	
废水排放		总镍		0.05L	
202		检测项目与		FS20230825L3	
		（mg/L）		0.05L	
		平行样		相对	
封面、正文（附页），		并盖有计量认证章、检验专用章和骑缝		偏差（%）	
H-C-41-2020		环境		0	
检测结果		表 4-1		第 4 页 共 5 页	
时间					

风速(m/s)	总云量	低云量	风向
2.8	5	2	西北
2.7	5	2	西北
2.7	5	1	西北