

检测报告

报告编号: YTHJ 字第 (202307233) 号

委托单位: 山东万达化工有限公司

淄博博通环保科技有限公司



检测报告

第 1 页 共 18 页

YTHJ 字第(202307232)号

一、基本信息

受检单位	山东万达化工有限公司	山东省东营市永莘路
------	------------	-----------

二、检测方案

检测项目

检测频次

检测报告

第 3 页 共 18 页

VTHL字第(202307233)号

五、检测设备

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-06-019	四气路大气采样器	QCS-6000 型
ZBYT-06-020	四气路大气采样器	ZGQ-4
	自动	SH-605

ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
-------------	-----------	-----------

现场检测人员：翟兆超、殷延鹏、赵精平、宋帅

分析检测人员：田雷、李雪、徐菲菲、郑雪梅、冯笑

编制：

刘亮

批准：

李俊刚

审核：

NoR

检验检测专用章
2023年07月25日

第 Z

BYT4T563

共 18 页

石油类

1.62

1.55

1.57

0.52

0.51

0.54

硫化物

ND

ND

ND

ND

ND

ND

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检测报告

YTHJ字第307233厂号

第5页共18页

(二)有组织废气检测结果

表 2-1-PA008 一般综合车间工艺废气净化装置排气筒进口检测结果

检测点位		DA002 一般综合车间工艺废气净化装置排气筒进口			
检测日期		2023/1/7			
内径 (m)		0.15			
高度 (m)		/			
检测频次		第一次	第二次	第三次	
废气温度 (℃)		33	34	33	
废气流速 (m/s)		10.2	10.5	10.3	
含湿量 (%)		1.9	1.8	1.9	
标况流量 (m³/h)		567	585	575	
VOCs (以非甲烷总烃计)		0.23	0.22	0.22	



检测报告

YTHJ 字第 (202307233) 号

第 6 页 共 18 页

表 2-2 DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒检测结果

检测点位	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒	
检测日期	2023.07.18	



检测报告

YTHJ 字第 (202307233) 号

第 8 页 共 18 页

車 2.4 DA000 一 腔北門區工廠 廠址：安南區 14 排 5 號 進口：檢

检测报告

YTHJ.5 字第 (202307233) 号

第 9 页 共 18 页

表 2-5 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3 检测结果

	检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3		
	检测日期	2023.07.20		
	内径 (m)	0.13		
	高度 (m)	/		
	检测频次	第一次	第二次	第三次
	废气温度 (℃)	35	35	35
	废气流速 (m/s)	19.5	19.5	19.7
	含湿量 (%)	2.1	2.0	2.2
	标干流量 (m³/h)	807	807	814
VOCs (以非甲烷总烃计)	样品编号	Q2307HJ2280052	Q2307HJ2280053	Q2307HJ2280054
VOCs (以非甲烷总烃计)	实测浓度 (mg/m³)	86.6	82.9	85.1


检测报告

YTHJ 字第(202307233)号

第 10 页 共 18 页

表 2-6 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒检测数据

	检测点位		DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒		
	检测日期		2023.07.20		
	内径 (m)		0.8		
	高度 (m)		20		
		第一次	第二次	第三次	
废气温度 (°C)		63	63	64	
废气流速 (m/s)		8.9	8.7	8.8	
含湿量 (%)		2.4	2.5	2.5	
标干流量 (m³/h)		12744	12415	12548	
VOCs (以非甲烷总烃计)	样品编号	Q2307HJ2280043	Q2307HJ2280044	Q2307HJ2280045	
VOCs (以非甲烷总烃计)					



淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检测报告


YTHJ 字第(202307233)号

第 12 页 共 18 页

表 2-8 DA013 污水处理站预理工段废气治理设施 1#排气筒检测结果

检测点位	DA013 污水处理站预理工段废气治理设施 1#排气筒
检测日期	2023.07.19
内径 (m)	0.35

高度 (m)



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第(202307233)号


YTHJ 字第(202307233)号

10

YTHJ 字第(202307233)号

YTHJ 字第(202307233)号

YTHJ 字第(202307233)号



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第(202307233)号

第 14 页 共 18 页

表 2.10

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

10/15

YTHJ 字第(202307233)号

第 15 页 共 18 页

表 2-11 DA015 危废暂存间废气排气筒进口检测结果

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒进口		
检测日期	2023.07.18		
内径 (m)	0.5*0.6		
高度 (m)	/		

废气温度 (℃)	31	30	30
----------	----	----	----

废气流速 (m/s)	2.1	2.3
------------	-----	-----

VOCs (以非甲烷总烃计)	样品编号	Q2307HJ2280007	Q2307HJ2280008	Q2307HJ2280009
----------------	------	----------------	----------------	----------------



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT41563


YTHH 字第(202307233)号

第 16 页 共 18 页

III III

二

二



检测报告

YTHJ 字第(038007000)号

检测频次		第一次	第二次	第三次
	废气温度 (°C)	114	114	112
	废气流速 (m/s)	3.6	3.5	3.4
	含湿量 (%)	2.6	2.7	2.6
	含氧量 (%)	7.8	7.6	8.0
标干流量 (m³/h)		3455	3344	3507
氮氧化物	样品编号	Q2307HJ2280013	Q2307HJ2280014	Q2307HJ2280015
氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	34	31	31
氮氧化物	折算浓度 (mg/m³)	45	40	42
氮氧化物	排放速率 (kg/h)	0.117	0.104	0.102

表 2-14 DA026 二胺北厂区导热油炉废气排气筒检测结果

[illegible]

说 明

1. 本检测报告未加盖 [MA] 章，检验 [MA] 专用章，骑缝章无效。