




231512341375



废水污染源自动监测设备比对



比对编号: 2024-0069

委托单位: 山东威特化工有限公司

运行单位:



山东恒利检测技术有限公司

2024-0069

一、基本情况

表 1 项目基本情况

企业名称	山东威特化工有限公司		
地址	山东省东营市垦利区临坨镇永莘路 73 号	邮编	257500
地理位置	经度: 118°27'59.62" 纬度: 37°33'52.28"		
占地面积	20000 m ²	建筑面积	118647.38 m ²
用途	设计生产能力	贮存能力	

况

MTBE
MTBE
MTBE

20 万吨/年

20 万吨/年

二、比对监测结果

2.1 仪器类型：化学需氧量自动分析仪

测试人员：武凯强、李向阳 水质自动分析仪生产厂商：江苏锐泉环保技术有限公司

测试地点：污水总排口 水质自动分析仪型号、编号：LFH2001、21020200

标准核查采用的标准溶液（浓度）：500mg/L

表 2 监测仪器比对监测结果

序号	调试项目	技术要求	测试结果	结果评定
1	标准溶液核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品，相对误差不超过±10%	1.46%	合格
		实际水样化学需氧量<30mg/L（用浓度为 20~		

2.2 仪器类型：氨氮自动分析仪

2.3 仪器校准：超声波明渠流量计


测试人员：武凯强、李向阳 水质自动分析仪生产厂家：安徽凯环境技术有限公司

测试地点：污水总排口 水质自动分析仪型号、编号：Flowyer1220 型、CRED1036

表 9 监测仪器比对监测结果

序号	调试项目	技术要求	测试结果	结果 评定
1	实际水样比对 检测	相对误差不得超过±10%	-1.25%	合格

表 9 监测仪器实际水样比对检测原始记录表



山东恒利达

SDHL 检字 (2024) HJ0069

二、实验结果

《臺灣社會發展史》

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2694.

检测报告说明

1. 检测项目：委托检测项目

2. 检测地点：委托检测地点

3. 检测时间：委托检测时间

4. 检测人员：委托检测人员

5. 检测单位：委托检测单位

6. 检测标准：委托检测标准

7. 检测结果：委托检测结果

8. 检测费用：委托检测费用

4. 报告中检测项目带“*”代表“无能力分包”（该检测项目公司无相

关资质，委托检测单位

5. 检测项目：委托检测项目

6. 检测地点：委托检测地点

提出复核申请，逾期不予受理。

7. 委托检测：委托检测单位

8. 检测标准：委托检测标准

9. 检测结果：委托检测结果

10. 检测费用：委托检测费用

11. 检测单位：委托检测单位

12. 检测时间：委托检测时间

13. 检测人员：委托检测人员