




中国环境标志



正本

20150205

检测报告

检测报告

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L

硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01mg/L
-----	---------------------	--------------	----------

三、有组织废气

排气筒名称	6#DA011 危废仓库排气筒出口	基准氧含量 (%)	—
-------	-------------------	-----------	---

燃料类型	—	排气筒截面积 (m²)	0.0314
------	---	-------------	--------

检测时间	2025.05.21		
------	------------	--	--

检测项目	检测结果		
------	------	--	--

检测频次	第一次	第二次	第三次
含氧量 (%)	—	—	—
含湿量 F (%)	3.42	3.36	3.356
烟温 (°C)	32.9	31.2	31.7



排气筒名称	8#DA012 有机废气排放口出口	基准氧含量 (%)	
排气筒高度 (m)	15	排气筒直径 (m)	1.2

燃料类型		排气筒截面积 (m²)	1.1310
检测时间		2025.05.21	

	3.10	3.35	3.22
--	------	------	------

	30.5	35.6	32.1
--	------	------	------

平均流速 (m/s)	3.12	3.07	3.12
------------	------	------	------

标干流量 (m³/h)	10948	10588	
-------------	-------	-------	--

排放速率 (kg/h)			
-------------	--	--	--

排放速率 (kg/h):

(二)检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		pH 值 (无量纲)	7.3	7.5	7.2
		悬浮物 (mg/L)	18	23	21

W

W 88

AA

0000

3

101 10001

101

101 101

101

101 101

101

101 101 101

10

10X

101

2025.5.25

—— 本报告结束 ——

注 意 事 项

1. 本报告无检验检测

内向报告第4页(4/4)内

2. 有出厂证件，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责

3. 本报告无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114