

期：二零二五年八月二十日

检 测 报 告

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴总亲	联系电话	186 7867 3391
采样地址	山东省东营市垦利区胜坨路			

二、无组织废气检测项目：臭气浓度、非甲烷总烃、甲醇、

一、检测结果

（一）有组织废气

样品编号	25H07084FQ1004	25H07084FQ1005	25H07084FQ1006	均值
标干流量（m³/h）	1951	1999	1948	1.48×10⁴
烟气温度（℃）	39	40	39	
烟气平均流速（m/s）	6.7	6.9	6.8	/
烟气含湿量（%）	2.9	3.1	3.0	
备注	因样品浓度低于监测方法检出限，故该监测数据以 1/2 最低检出限数值参与统计计算			
检测点位	DA005 5000 吨/MBS 车间工艺废气净化装置		采样日期	2025.07.05

检测项目	检测结果			单位
烟气流速（m/s）				

检 测 报 告

表4

[redacted]

/		烟气平均流速（m/s）	1.5	1.5	1.5
		烟气含湿量（%）	2.1	1.8	1.9
示未检出，并以		备注	因样品浓度低于监测方法检出限，故该监测数据以 ND 表 1/2 最低检出限数		

检 测 报 告

（续表）

	样品编号	25H07084FQ7001	25H07084FQ7002	25H07084FQ7003	均值
甲醇	实测浓度（mg/m³）	12.9	13.0	10.1	12.0
	实测排放速率（kg/h）	0.073	0.077	0.058	0.069
标干流量(m³/h)		5641	5918	5740	5766
测点烟气温度（℃）		75	75	76	
烟气平均流速（m/s）		4.2	4.4	4.3	
烟气含湿量（%）		4.6	5.0	4.9	

表7

检测点位	DA010 二胺北厂区工艺废气			采样日期	2025.08.06
	25H07084FQ4005	25H07084FQ4006			
检测频次					0.1963

检 测 报 告

（续上表）

测点烟气温度（℃）	35	34	36	
	25H07084FQ3001	25H07084FQ3002	25H07084FQ3003	

检 测 报 告

检测点位	DA042 二胺南厂区导热油炉废气排气筒			采样日期	2025.07.22
排气筒高度(m)	15			测点截面积（m^2）	0.3848
检测频次	第一次	第二次	第三次		均值
样品编号	25H07084FQ4013	25H07084FQ4014	25H07084FQ4015		
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	1.4	1.3	1.1	1.3
	折测浓度（mg/m^3）	1.6	1.5		

检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
样品编号	25H07084FQ4016	25H07084FQ4017	25H07084FQ4018	
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	2.0	2.2	1.9	2.0
	折测浓度（mg/m^3）	2.3	2.9	2.4	2.6
	实测排放速率（kg/h）	0.011	0.011	0.010	0.011

实测排放速率（kg/h）	0.056	0.067	0.053	0.059
林格曼黑度（级）	<1	<1	<1	<1
标干流量(m^3/h)	3550.642	3182.333	3523.768	3585.368
烟气平均流速（m/s）	5.39	4.99	5.13	
测点烟气				
烟气含氧量（%）	7.2	7.7	7.4	
基准氧含量（%）	3.5			
备注	折算浓度=实测浓度×（21-基准氧含量）/（21-实测氧含量）			

（三）无组织废气检测结果（样品状态：完好无破损，标签清晰）

检测结果	11	14	12	15
最大值	11	15	14	13

检测项目	非甲烷总烃（mg/m³）			
检测频次	第一次			
样品编号	25H07084HQ2001	25H07084HQ2002	25H07084HQ2003	25H07084HQ2004
检测结果	ND	ND	ND	ND

检测项目	非甲烷总烃（mg/m³）			
检测频次	第二次			
样品编号	25H07084HQ3009	25H07084HQ3010	25H07084HQ3011	25H07084HQ3012
检测结果	ND	ND	ND	ND

检测项目	非甲烷总烃（mg/m³）			
检测频次	第四次			
样品编号	25H07084HQ3013	25H07084HQ3014	25H07084HQ3015	25H07084HQ3016
检测结果	ND	ND	ND	ND

检 测 报 告


（续上表）

检测项目	氨（氨气）（mg/m³）				
样品编号	25H07084HQ4008	25H07084HQ4010	25H07084HQ4011	25H07084HQ4012	
检测结果	ND	ND	ND	ND	
检测频次	第四次				

样品编号	25H07084HQ6005	25H07084HQ6006			
检测结果	ND	ND			
检测频次	第四次				

样品编号	25H07084HQ6009	25H07084HQ6010	25H07084HQ6011	25H07084HQ6012	
检测结果	ND	ND	ND	ND	
检测频次	第四次				

检 测 报 告



	样品编号	25H07084HQ7005	25H07084HQ7006	25H07084HQ7007	25H07084HQ700
7084HQ7012	样品编号	25H07084HQ7009	25H07084HQ7010	25H07084HQ7011	25H
ND	检测结果	ND	ND	ND	
	检测频次		第四次		

ND	检测结果	ND	ND	ND	
	检测频次	第四次			
4HQ7016	样品编号	25H07084HQ7013	25H07084HQ7014	25H07084HQ7015	25H070
	检测结果	ND	ND	ND	

检 测 报 告

样品编号	25H07084HQ9004			
	ND	ND	ND	ND
检测结果	ND	ND		
检测频次	第二次			
样品编号	25H07084HQ9005	25H07084HQ9006	25H07084HQ9007	25H07084HQ9008
检测结果	ND	ND	ND	ND
检测频次	第三次			
样品编号	25H07084HQ9009	25H07084HQ9010	25H07084HQ9011	25H07084HQ9012

检 测 报 告

检测项目	总悬浮颗粒物（μg/m³）		
检测频次	第一次		
样品编号	25H07084HQ10001	25H07084HQ10002	25H07084H[illegible]

检测频次	第四次
样品[illegible]	

ND	检测结果	ND	ND

第三次

ND	

备注	数值参与统计计

表2

采样时间	2025.08.07-08.08	检测点位
采样点位	1#	2#

山东万达化工有限公司厂界		检测项目	苯并[a]芘（μ
3#	4#	样品编号	25H07084HQ12001	25H07084HQ12002
ng/m³）		检测结果	ND	ND
ND	ND		

22:38	46.0	52.6	
4#	厂界南侧	10:34	55.1

检 测 报 告

		外观：水质微浊、无异味				
	耗氧量	mg/L	2.90	7.76	7.98	7.88
	总铬	mg/L	ND			
		mg/L	ND	ND	ND	ND
	总铬					

检 测 报 告

	25H07084QK1004	颗粒物	mg/m³	ND	合格
	25H07084QK1005	[illegible]	mg/m³	ND	合格
全程序空白	25H07084QK2001	氨（氨气）	mg/m³	ND	合格
	25H07084FS1004	总汞	μg/L	ND	合格
	25H07084ES1004	总砷	μg/L	ND	合格
	25H07084ES1004	总铅	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	mg/m³	ND	合格
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ND	合格
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ND ND	合格
	25H07084XK3001	4-硝基氯苯	mg/m³	ND	合格
	25H07084HQ7017	[illegible]	mg/m³	ND	合格
空白	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	现场

国家环境保护总 空气和废气监测分析方法 第六篇 第一章 [illegible]

检 测 报 告

检 测 报 告


20	恒温恒流大气/颗粒物采样器	QL-2005	XZ-JCC-M-192

五、检测期间气象参数

2025.08.07	14:00	31.7	61.9	99.8	2.1	东北	5/3
	17:00	29.2	63.4	100.1	2.2	东北	5/3
	22:50	26.8	65.9	100.3	2.6	东北	-/-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

七、采样照片











厂界东侧点位夜间




厂界东侧点位夜间




厂界北侧点位昼间



厂界北侧点位夜间





艺废气净化装置2#排气筒

检 测 报 告

DW001废水排放口 DA043二期北厂区导热油炉废气排气筒