废水污染源[illegible]监测报告

企业（点位）名称：[illegible]东方达化工有限公司 DW001 废水排放口

运 营 单 位：山东东龙环保科技有限公司

报 告 日 期：2025.08.11

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

一、 前言

山东万达化工有限公司成立于 2001[illegible]月 03 日，位于山东省东营市垦利区胜坨路。

山东万达化工有限公司委托山东旭正检测技术有限公司 8 月 8 日对山东万达化工有限公司 DW001 废水排放口安装的 COD[illegible]

设备运转[illegible]

[illegible]等）运行技术规范》

（3）HJ 356-2019 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH_3-N 等）数[illegible]有效性判别技术规范》

（4）HJ 354[illegible]

[illegible]求

二、试验总数应不少于 3 对，其中 2 对实际水样比对试验相对误差（A）应满[illegible]

[illegible]对误差不大于标准值的±10%。

	流量	流量比对误差	±10%

排污企业名称 山东天诺化工有限公司 [redacted]

结果

样品编号	采样时间	在线仪器测定值（mg/L）	质控样测定值（mg/L）	比对试验绝对误差（mg/L）	比对试验相对误差（%）	结果评定	备注
25BD08002GB1	[redacted]						

比对结果

排污企业名称			

企业名称	山东宏足化工有限公司		
地址	永新路 68 号	邮编	257000
联系人	周迎科	电话	13864735512
废水处理工艺	热电废水、轮胎废水、碳黑废水、焦水池+初沉池+轮胎焦水池+旋流调节罐+浅层气浮+砂滤		
处理设施设计处理量（t/d）	15000	处理设施实际处理量（t/d）	3000-3500
废水排放去向	胜坨镇第二污水处理厂	纳污水体功能类别	

	10-1000（mg/L）	0.2-70（mg/L）

有限公司